


گزارش کارشناسی خودرو

کد نمایشگاه: 11817

عنوان خودرو: پژو پارس دوگانه سوز مدل 2015-1394

تاریخ گزارش: 1405/02/23 15:26

بدنه و شاسی 29 (20)	
درب جلو راننده	⚠
رنگ شدگی	
درب جلو شاگرد	⚠
رنگ شدگی	
درب عقب راننده	⚠
رنگ شدگی	
درب عقب شاگرد	⚠
رنگ شدگی	
گلگیر جلو راننده	⚠
رنگ شدگی	
گلگیر جلو شاگرد	⚠
رنگ شدگی	
گلگیر عقب راننده	⚠
رنگ شدگی	
گلگیر عقب شاگرد	⚠
رنگ شدگی	
کاپوت	⚠
رنگ شدگی	
سقف	⚠
آبرنگ	
درب صندوق	⚠
رنگ شدگی	
ستون جلو سمت شاگرد	⚠
رنگ شدگی	
ستون وسط شاگرد	⚠
رنگ شدگی	
ستون عقب سمت شاگرد	⚠
رنگ شدگی	
ستون جلو سمت راننده	⚠

ستون وسط راننده	⚠
رنگ شدگی	
ستون عقب سمت راننده	⚠
رنگ شدگی	
شاسی جلو	⚠
خوردگی دارد	
شاسی عقب	⚠
خوردگی دارد	
کف صندوق عقب	⚠
رنگ شدگی	
کلاف سمت شاگرد	✓
کلاف سمت راننده	✓
سینی فن و جاچراغی	✓
سپر جلو	✓
سپر عقب	✓
رکاب سمت راننده	✓
رکاب سمت شاگرد	✓
سینی عقب	✓
توضیحات	✓

فنی و مکانیکی 24	
تطبیق کارکرد با ظاهر خودرو	✓
جلو بندی	✓
پلوس	✓
دیسک چرخ	✓
کمک جلو سمت راننده	✓
کمک عقب سمت راننده	✓
کمک جلو سمت شاگرد	✓
کمک عقب سمت شاگرد	✓
وضعیت عملکرد موتور	✓
دسته موتور	✓
تست دیاگ سنسور اکسیژن	✓
تسمه دینام و هرز گردها	✓
تست دیاگ سنسور دور موتور	✓
تست دیاگ سنسور فشار هوا منیفولد	✓
تست دیاگ سیستم احتراق	✓
تعویض دنده ها	✓
وضعیت ظاهری گیربکس (پوسته گیربکس)	✓
یونیت ABS	✓
وضعیت لنت ها	✓
ترمز دستی (ترمز پارک)	✓
جعبه فرمان	✓
وضعیت باتری	✓
منبع اگزوز	✓
کاتالیزور	✓

آپشن و تجهیزات 37	
سنسور فاصله عقب	✓
دوربین دنده عقب	✓

شیشه جلو	✓
شیشه عقب	✓
آینه های بغل (برقی-مکانیکی)	✓
چراغ جلو	✓
چراغ خطر عقب	✓
مه شکن جلو	✓
مه شکن عقب	✓
برف پاک کن جلو	✓
آب پاش برف پاک کن	✓
دی لایت (Daylights)	✓
ندارد	
سیستم روشنایی اتومات (اتولایت)	✓
ندارد	
سنسور کنترل فشار باد لاستیک	✓
ندارد	
بوق	✓
جک و آچار چرخ	✓
در بازکن باک بنزین	✓
تست دیاگ ایربگ	✓
سیستم تهویه	✓
سنسور باران	✓
ندارد	
تنظیمات صندلی راننده (برقی-مکانیکی)	✓
تنظیمات صندلی سرنشین جلو(برقی-مکانیکی)	✓
روکش صندلی ها	✓
مولتی مدیا و سیستم صوتی	✓
وضعیت داشبورد	✓
کمربند ایمنی	✓
کلیدهای کنترل صوتی روی فرمان	✓
قفل مرکزی	✓
کروز کنترل	✓
ندارد	
عملکرد بازکننده درب صندوق (برقی-مکانیکی)	✓
تنظیم محل قرارگیری فرمان (برقی-مکانیکی)	✓
کلیدهای تنظیم حالات رانندگی (درایو مد)	✓
سیستم سانروف	✓
ندارد	
گرم کن شیشه عقب	✓
کی لس (keyless)	✓
ندارد	
وضعیت غربیلک فرمان	✓
سیستم استارت/استاپ	✓

رینگ و لاستیک 9	
میزان آج لاستیک جلو سمت راننده	✓
میزان آج لاستیک جلو سمت شاگرد	✓
میزان آج لاستیک عقب سمت راننده	✓
میزان آج لاستیک عقب سمت شاگرد	✓
وضعیت ظاهری رینگ جلو راننده	✓
وضعیت ظاهری رینگ جلو شاگرد	✓
وضعیت ظاهری رینگ عقب راننده	✓

وضعیت ظاهری رینگ عقب شاگرد	✓
لاستیک زاپاس	✓

اسناد و مدارک 8	
مانده بیمه شخص ثالث	✓
نوع سند	✓
برگه سبز	✓
کارت ماشین	✓
سند خودرو	✓
سند کمپانی	✓
معاینه فنی	✓
گارانتی	✓

بیمه : 8 ماه 1 (1)	
207 1404	⚠

درب جلو راننده	رنگ شدگی
درب جلو شاگرد	رنگ شدگی
درب عقب راننده	رنگ شدگی
درب عقب شاگرد	رنگ شدگی
گلگیر جلو راننده	رنگ شدگی
گلگیر جلو شاگرد	رنگ شدگی
گلگیر عقب راننده	رنگ شدگی
گلگیر عقب شاگرد	رنگ شدگی
کاپوت	رنگ شدگی
سقف	آبرنگ
درب صندوق	رنگ شدگی
ستون جلو سمت شاگرد	رنگ شدگی
ستون وسط شاگرد	رنگ شدگی
ستون عقب سمت شاگرد	رنگ شدگی
ستون وسط راننده	رنگ شدگی
ستون عقب سمت راننده	رنگ شدگی
شاسی جلو	خوردگی دارد
شاسی عقب	خوردگی دارد
کف صندوق عقب	رنگ شدگی