


گزارش کارشناسی خودرو

کد نمایشگاه: 12526

عنوان خودرو: پژو پارس دوگانه سوز مدل 1390-2011

تاریخ گزارش: 1405/06/04 11:52

بدنه و شاسی 29 (7)	
درب جلو راننده	⚠
فرورفتگی دارد	
درب جلو شاگرد	✓
درب عقب راننده	⚠
فرورفتگی دارد	
درب عقب شاگرد	✓
گلگیر جلو راننده	✓
گلگیر جلو شاگرد	⚠
رنگ میباشد	
گلگیر عقب راننده	✓
گلگیر عقب شاگرد	⚠
فرورفتگی و خراش دارد	
کاپوت	⚠
تعویض میباشد	
سقف	✓
درب صندوق	⚠
فرورفتگی و خراش دارد	
ستون جلو سمت شاگرد	✓
ستون وسط شاگرد	✓
ستون عقب سمت شاگرد	✓
ستون جلو سمت راننده	✓
ستون وسط راننده	✓
ستون عقب سمت راننده	✓
شاسی جلو	⚠
ضربه دارد	
شاسی عقب	✓
کف صندوق عقب	✓
کلاف سمت شاگرد	✓
کلاف سمت راننده	✓

سینی فن و جاچراغی	✓
سپر جلو	✓
سپر عقب	✓
رکاب سمت راننده	✓
رکاب سمت شاگرد	✓
سینی عقب	✓
توضیحات	✓

فنی و مکانیکی 24 (2)	
تطبیق کارکرد با ظاهر خودرو	✓
جلو بندی	⚠
دارای عیب صدا از ناحیه فرمان	
پلوس	⚠
گردگیر پلوس پاره میباشد	
دیسک چرخ	✓
کمک جلو سمت راننده	✓
کمک عقب سمت راننده	✓
کمک جلو سمت شاگرد	✓
کمک عقب سمت شاگرد	✓
وضعیت عملکرد موتور	✓
دسته موتور	✓
تست دیاگ سنسور اکسیژن	✓
تسمه دینام و هرز گردها	✓
تست دیاگ سنسور دور موتور	✓
تست دیاگ سنسور فشار هوا منیفولد	✓
تست دیاگ سیستم احتراق	✓
تعویض دنده ها	✓
وضعیت ظاهری گیربکس (پوسته گیربکس)	✓
یونیت ABS	✓
وضعیت لنت ها	✓
ترمز دستی (ترمز پارک)	✓
جعبه فرمان	✓
وضعیت باتری	✓
منبع اگزوز	✓
کاتالیزور	✓

آپشن و تجهیزات 37	
سنسور فاصله عقب	✓
دوربین دنده عقب	✓
شیشه جلو	✓
شیشه عقب	✓
آینه های بغل (برقی-مکانیکی)	✓
چراغ جلو	✓
چراغ خطر عقب	✓
مه شکن جلو	✓
مه شکن عقب	✓
برف پاک کن جلو	✓
آب پاش برف پاک کن	✓
دی لایت (Daylights)	✓

سیستم روشنایی اتومات (اتولایت)	✓
سنسور کنترل فشار باد لاستیک	✓
بوق	✓
جک و آچار چرخ	✓
در بازکن باک بنزین	✓
تست دیاگ ایربگ	✓
سیستم تهویه	✓
سنسور باران	✓
تنظیمات صندلی راننده (برقی-مکانیکی)	✓
تنظیمات صندلی سرنشین جلو(برقی-مکانیکی)	✓
روکش صندلی ها	✓
مولتی مدیا و سیستم صوتی	✓
وضعیت داشبورد	✓
کمربند ایمنی	✓
کلیدهای کنترل صوتی روی فرمان	✓
قفل مرکزی	✓
کروز کنترل	✓
عملکرد بازکننده درب صندوق (برقی-مکانیکی)	✓
تنظیم محل قرارگیری فرمان (برقی-مکانیکی)	✓
کلیدهای تنظیم حالات رانندگی (درایو مد)	✓
سیستم سانروف	✓
گرم کن شیشه عقب	✓
کی لس (keyless)	✓
وضعیت غربیلک فرمان	✓
سیستم استارت/استاپ	✓

رینگ و لاستیک 9	
میزان آج لاستیک جلو سمت راننده	✓
میزان آج لاستیک جلو سمت شاگرد	✓
میزان آج لاستیک عقب سمت راننده	✓
میزان آج لاستیک عقب سمت شاگرد	✓
وضعیت ظاهری رینگ جلو راننده	✓
وضعیت ظاهری رینگ جلو شاگرد	✓
وضعیت ظاهری رینگ عقب راننده	✓
وضعیت ظاهری رینگ عقب شاگرد	✓
لاستیک زاپاس	✓

اسناد و مدارک 8	
مانده بیمه شخص ثالث	✓
نوع سند	✓
برگه سبز	✓
کارت ماشین	✓
سند خودرو	✓
سند کمپانی	✓
معاینه فنی	✓
گارانتی	✓

بیمه : 8 ماه 1 (1)	
207 1404	⚠

درب جلو راننده	فرورفتگی دارد
درب عقب راننده	فرورفتگی دارد
گلگیر جلو شاگرد	رنگ میباشد
گلگیر عقب شاگرد	فرورفتگی و خراش دارد
کاپوت	تعویض میباشد
درب صندوق	فرورفتگی و خراش دارد
شاسی جلو	ضربه دارد
جلو بندی	دارای عیب صدا از ناحیه فرمان
پلوس	گردگیر پلوس پاره میباشد