


گزارش کارشناسی خودرو

کد نمایشگاه: 12544

عنوان خودرو: رنو تندر 90 (L90) لوگان E2 مدل 1391-2012

تاریخ گزارش: 1405/06/07 09:16

بدنه و شاسی 29 (11)	
درب جلو راننده	⚠
رنگ شدگی دارد	
درب جلو شاگرد	⚠
رنگ شدگی دارد	
درب عقب راننده	✓
درب عقب شاگرد	⚠
گلگیر جلو راننده	⚠
رنگ شدگی دارد	
گلگیر جلو شاگرد	⚠
رنگ شدگی دارد	
گلگیر عقب راننده	⚠
رنگ شدگی دارد	
گلگیر عقب شاگرد	⚠
رنگ شدگی دارد	
کاپوت	⚠
رنگ شدگی دارد	
سقف	✓
درب صندوق	✓
ستون جلو سمت شاگرد	✓
ستون وسط شاگرد	✓
ستون عقب سمت شاگرد	✓
ستون جلو سمت راننده	✓
ستون وسط راننده	✓
ستون عقب سمت راننده	✓
شاسی جلو	✓
شاسی عقب	⚠
سمت راننده خوردگی دارد	
کف صندوق عقب	✓
کلاف سمت شاگرد	✓

کلاف سمت راننده	✓
سینی فن و جاچراغی	⚠
خوردگی دارد	
سپر جلو	✓
سپر عقب	✓
رکاب سمت راننده	✓
رکاب سمت شاگرد	✓
سینی عقب	✓
توضیحات	⚠
خودرو دارای رنگ می باشد گلگیر های جلو قسمتی از کاپوت درب ها و گلگیر عقب سمت شاگرد طوق گلگیر عقب راننده و درب جلو راننده رنگ میباشد سینی سرشاسی جلو سمت شاگرد و شاسی عقب سمت راننده خوردگی دارد فنی سالم می باشد آپشن ها تست شد سالم می باشد	

فنی و مکانیکی 24	
تطبیق کارکرد با ظاهر خودرو	✓
جلو بندی	✓
پلوس	✓
دیسک چرخ	✓
کمک جلو سمت راننده	✓
کمک عقب سمت راننده	✓
کمک جلو سمت شاگرد	✓
کمک عقب سمت شاگرد	✓
وضعیت عملکرد موتور	✓
دسته موتور	✓
تست دیاگ سنسور اکسیژن	✓
تسمه دینام و هرز گردها	✓
تست دیاگ سنسور دور موتور	✓
تست دیاگ سنسور فشار هوا منیفولد	✓
تست دیاگ سیستم احتراق	✓
تعویض دنده ها	✓
وضعیت ظاهری گیربکس (پوسته گیربکس)	✓
یونیت ABS	✓
وضعیت لنت ها	✓
ترمز دستی (ترمز پارک)	✓
جعبه فرمان	✓
وضعیت باتری	✓
منبع اگزوز	✓
کاتالیزور	✓

آپشن و تجهیزات 37	
سنسور فاصله عقب	✓
دوربین دنده عقب	✓
شیشه جلو	✓
شیشه عقب	✓
آینه های بغل (برقی-مکانیکی)	✓
چراغ جلو	✓
چراغ خطر عقب	✓

مه شکن جلو	✓
مه شکن عقب	✓
برف پاک کن جلو	✓
آب پاش برف پاک کن	✓
دی لایت (Daylights)	✓
سیستم روشنایی اتومات (اتولایت)	✓
سنسور کنترل فشار باد لاستیک	✓
بوق	✓
جک و آچار چرخ	✓
در بازکن باک بنزین	✓
تست دیاگ ایربگ	✓
سیستم تهویه	✓
سنسور باران	✓
تنظیمات صندلی راننده (برقی-مکانیکی)	✓
تنظیمات صندلی سرنشین جلو(برقی-مکانیکی)	✓
روکش صندلی ها	✓
مولتی مدیا و سیستم صوتی	✓
وضعیت داشبورد	✓
کمربند ایمنی	✓
کلیدهای کنترل صوتی روی فرمان	✓
قفل مرکزی	✓
کروز کنترل	✓
عملکرد بازکننده درب صندوق (برقی-مکانیکی)	✓
تنظیم محل قرارگیری فرمان (برقی-مکانیکی)	✓
کلیدهای تنظیم حالات رانندگی (درایو مد)	✓
سیستم سانروف	✓
گرم کن شیشه عقب	✓
کی لس (keyless)	✓
وضعیت غربیلک فرمان	✓
سیستم استارت/استاپ	✓

رینگ و لاستیک 9	
میزان آج لاستیک جلو سمت راننده	✓
میزان آج لاستیک جلو سمت شاگرد	✓
میزان آج لاستیک عقب سمت راننده	✓
میزان آج لاستیک عقب سمت شاگرد	✓
وضعیت ظاهری رینگ جلو راننده	✓
وضعیت ظاهری رینگ جلو شاگرد	✓
وضعیت ظاهری رینگ عقب راننده	✓
وضعیت ظاهری رینگ عقب شاگرد	✓
لاستیک زاپاس	✓

اسناد و مدارک 8	
مانده بیمه شخص ثالث	✓
نوع سند	✓
برگه سبز	✓
کارت ماشین	✓
سند خودرو	✓
سند کمپانی	✓

معاینه فنی	✓
گارانتی	✓

بیمه : 8 ماه 1 (1)	
207 1404	⚠

درب جلو راننده	رنگ شدگی دارد
درب جلو شاگرد	رنگ شدگی دارد
گلگیر جلو راننده	رنگ شدگی دارد
گلگیر جلو شاگرد	رنگ شدگی دارد
گلگیر عقب راننده	رنگ شدگی دارد
گلگیر عقب شاگرد	رنگ شدگی دارد
کاپوت	رنگ شدگی دارد
شاسی عقب	سمت راننده خوردگی دارد
سینی فن و جاچراغی	خوردگی دارد
توضیحات	خودرو دارای رنگ می باشد گلگیر های جلو قسمتی از کاپوت درب ها و گلگیر عقب سمت شاگرد طوق گلگیر عقب راننده و درب جلو راننده رنگ میباشد سینی سرشاسی جلو سمت شاگرد و شاسی عقب سمت راننده خوردگی دارد فنی سالم می باشد آپشن ها تست شد سالم می باشد