

گزارش کارشناسی خودرو

کد نمایشگاه: 12902

عنوان خودرو: سمند EF7 LX مدل 2011-1390

تاریخ گزارش: 1405/07/16 11:47

بدنه و شاسی 29 (15)	
درب جلو راننده	⚠
تعویض می باشد	
درب جلو شاگرد	✓
درب عقب راننده	⚠
تعویض می باشد	
درب عقب شاگرد	✓
گلگیر جلو راننده	⚠
رنگ شدگی دارد	
گلگیر جلو شاگرد	⚠
تعویض می باشد	
گلگیر عقب راننده	⚠
تعویض و رنگ می باشد	
گلگیر عقب شاگرد	✓
کاپوت	⚠
تعویض می باشد	
سقف	⚠
رنگ شدگی دارد	
درب صندوق	⚠
تعویض و رنگ می باشد	
ستون جلو سمت شاگرد	✓
ستون وسط شاگرد	✓
ستون عقب سمت شاگرد	✓
ستون جلو سمت راننده	✓
ستون وسط راننده	⚠
رنگ شدگی دارد	
ستون عقب سمت راننده	✓
شاسی جلو	⚠
ضربه و ترمیم دارد	
شاسی عقب	⚠

ضربه دارد	
کف صندوق عقب	⚠
ضربه دارد	
کلاف سمت شاگرد	✓
کلاف سمت راننده	✓
سینی فن و جاچراغی	⚠
ضربه دارد	
سپر جلو	✓
سپر عقب	✓
رکاب سمت راننده	✓
رکاب سمت شاگرد	✓
سینی عقب	⚠
ضربه دارد	
توضیحات	⚠
روغن سوی و نشت روغن دارد	

فنی و مکانیکی 24	
تطبیق کارکرد با ظاهر خودرو	✓
جلو بندی	✓
پلوس	✓
دیسک چرخ	✓
کمک جلو سمت راننده	✓
کمک عقب سمت راننده	✓
کمک جلو سمت شاگرد	✓
کمک عقب سمت شاگرد	✓
وضعیت عملکرد موتور	✓
دسته موتور	✓
تست دیاگ سنسور اکسیژن	✓
تسمه دینام و هرز گردها	✓
تست دیاگ سنسور دور موتور	✓
تست دیاگ سنسور فشار هوا منیفولد	✓
تست دیاگ سیستم احتراق	✓
تعویض دنده ها	✓
وضعیت ظاهری گیربکس (پوسته گیربکس)	✓
یونیت ABS	✓
وضعیت لنت ها	✓
ترمز دستی (ترمز پارک)	✓
جعبه فرمان	✓
وضعیت باتری	✓
منبع اگزوز	✓
کاتالیزور	✓

آپشن و تجهیزات 37	
سنسور فاصله عقب	✓
دوربین دنده عقب	✓
شیشه جلو	✓
شیشه عقب	✓
آینه های بغل (برقی-مکانیکی)	✓
چراغ جلو	✓

چراغ خطر عقب	✓
مه شکن جلو	✓
مه شکن عقب	✓
برف پاک کن جلو	✓
آب پاش برف پاک کن	✓
دی لایت (Daylights)	✓
سیستم روشنایی اتومات (اتولایت)	✓
سنسور کنترل فشار باد لاستیک	✓
بوق	✓
جک و آچار چرخ	✓
در بازکن باک بنزین	✓
تست دیاگ ایربگ	✓
سیستم تهویه	✓
سنسور باران	✓
تنظیمات صندلی راننده (برقی-مکانیکی)	✓
تنظیمات صندلی سرنشین جلو(برقی-مکانیکی)	✓
روکش صندلی ها	✓
مولتی مدیا و سیستم صوتی	✓
وضعیت داشبورد	✓
کمربند ایمنی	✓
کلیدهای کنترل صوتی روی فرمان	✓
قفل مرکزی	✓
کروز کنترل	✓
عملکرد بازکننده درب صندوق (برقی-مکانیکی)	✓
تنظیم محل قرارگیری فرمان (برقی-مکانیکی)	✓
کلیدهای تنظیم حالات رانندگی (درایو مد)	✓
سیستم سانروف	✓
گرم کن شیشه عقب	✓
کی لس (keyless)	✓
وضعیت غربیلک فرمان	✓
سیستم استارت/استاپ	✓

رینگ و لاستیک 9	
میزان آج لاستیک جلو سمت راننده	✓
میزان آج لاستیک جلو سمت شاگرد	✓
میزان آج لاستیک عقب سمت راننده	✓
میزان آج لاستیک عقب سمت شاگرد	✓
وضعیت ظاهری رینگ جلو راننده	✓
وضعیت ظاهری رینگ جلو شاگرد	✓
وضعیت ظاهری رینگ عقب راننده	✓
وضعیت ظاهری رینگ عقب شاگرد	✓
لاستیک زاپاس	✓

اسناد و مدارک 8	
مانده بیمه شخص ثالث	✓
نوع سند	✓
برگه سبز	✓
کارت ماشین	✓
سند خودرو	✓

سند کمپانی	✓
معاینه فنی	✓
گارانتی	✓

بیمه : 8 ماه 1	
207 1404	✓

درب جلو راننده	تعویض می باشد
درب عقب راننده	تعویض می باشد
گلگیر جلو راننده	رنگ شدگی دارد
گلگیر جلو شاگرد	تعویض می باشد
گلگیر عقب راننده	تعویض و رنگ می باشد
کاپوت	تعویض می باشد
سقف	رنگ شدگی دارد
درب صندوق	تعویض و رنگ می باشد
ستون وسط راننده	رنگ شدگی دارد
شاسی جلو	ضربه و ترمیم دارد
شاسی عقب	ضربه دارد
کف صندوق عقب	ضربه دارد
سینی فن و جاچراغی	ضربه دارد
سینی عقب	ضربه دارد
توضیحات	روغن سوی و نشت روغن دارد