



## گزارش کارشناسی خودرو

کد نمایشگاه: 11769

عنوان خودرو: ساینا دنده ای EX مدل 1399-2020

تاریخ گزارش: 17:08 1405/02/14

| بدنه و شاسی 29 |                      |
|----------------|----------------------|
| ✓              | درب جلو راننده       |
|                | لیسه جزئی داره       |
| ✓              | درب جلو شاگرد        |
| ✓              | درب عقب راننده       |
| ✓              | درب عقب شاگرد        |
| ✓              | گلگیر جلو راننده     |
| ✓              | گلگیر جلو شاگرد      |
| ✓              | گلگیر عقب راننده     |
| ✓              | گلگیر عقب شاگرد      |
| ✓              | کاپوت                |
| ✓              | سقف                  |
| ✓              | درب صندوق            |
| ✓              | ستون جلو سمت شاگرد   |
| ✓              | ستون وسط شاگرد       |
| ✓              | ستون عقب سمت شاگرد   |
| ✓              | ستون جلو سمت راننده  |
| ✓              | ستون وسط راننده      |
| ✓              | ستون عقب سمت راننده  |
| ✓              | شاسی جلو             |
| ✓              | شاسی عقب             |
|                | ضربه جزئی سمت راننده |
| ✓              | کف صندوق عقب         |
| ✓              | کلاف سمت شاگرد       |
| ✓              | کلاف سمت راننده      |
| ✓              | سینی فن و جاپراغی    |
| ✓              | سپر جلو              |
| ✓              | سپر عقب              |
| ✓              | رکاب سمت راننده      |
| ✓              | رکاب سمت شاگرد       |





|   |          |
|---|----------|
| ✓ | سینی عقب |
| ✓ | توضیحات  |

## فنی و مکانیکی 24

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| ✓ | تطبیق کارکرد با ظاهر خودرو        |
| ✓ | جلو بندی                          |
| ✓ | پلوس                              |
| ✓ | دیسک چرخ                          |
| ✓ | کمک جلو سمت راننده                |
| ✓ | کمک عقب سمت راننده                |
| ✓ | کمک جلو سمت شاگرد                 |
| ✓ | کمک عقب سمت شاگرد                 |
| ✓ | وضعیت عملکرد موتور                |
| ✓ | دسته موتور                        |
| ✓ | تست دیاگ سنسور اکسیژن             |
| ✓ | تسمه دینام و هرز گرد ها           |
| ✓ | تست دیاگ سنسور دور موتور          |
| ✓ | تست دیاگ سنسور فشار هوا منیفولد   |
| ✓ | تست دیاگ سیستم احتراق             |
| ✓ | تعویض دنده ها                     |
| ✓ | وضعیت ظاهری گیربکس (بوسته گیربکس) |
| ✓ | یونیت ABS                         |
| ✓ | وضعیت لنت ها                      |
| ✓ | ترمز دستی (ترمز پارک)             |
| ✓ | جعبه فرمان                        |
| ✓ | وضعیت باتری                       |
| ✓ | منبع آگزوز                        |
| ✓ | کاتالیزور                         |

## آپشن و تجهیزات 37

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| ✓ | سنسور فاصله عقب                |
| ✓ | دوربین دنده عقب                |
|   | ندارد                          |
| ✓ | شیشه جلو                       |
| ✓ | شیشه عقب                       |
| ✓ | آینه های بغل (برقی-مکانیکی)    |
| ✓ | چراغ جلو                       |
| ✓ | چراغ خطر عقب                   |
| ✓ | مه شکن جلو                     |
| ✓ | مه شکن عقب                     |
| ✓ | برف پاک کن جلو                 |
| ✓ | آب پاش برف پاک کن              |
| ✓ | دی لایت (Daylights)            |
|   | ندارد                          |
| ✓ | سیستم روشنایی اتومات (اتولایت) |
|   | ندارد                          |
| ✓ | سنسور کنترل فشار باد لاستیک    |
|   | ندارد                          |
| ✓ | بوق                            |





|       |                                          |
|-------|------------------------------------------|
| ✓     | جک و آچار چرخ                            |
| ✓     | در بازکن باک بنزین                       |
| ✓     | تست دیاگ ایربگ                           |
| ✓     | سیستم تهویه                              |
| ✓     | سنسور باران                              |
| ندارد |                                          |
| ✓     | تنظیمات صندلی راننده (برقی-مکانیکی)      |
| ✓     | تنظیمات صندلی سرنشین جلو (برقی-مکانیکی)  |
| ✓     | روکش صندلی ها                            |
| ✓     | مولتی مدیا و سیستم صوتی                  |
| ✓     | وضعیت داشبورد                            |
| ✓     | کمربند ایمنی                             |
| ✓     | کلیدهای کنترل صوتی روی فرمان             |
| ✓     | قفل مرکزی                                |
| ✓     | کروز کنترل                               |
| ندارد |                                          |
| ✓     | عملکرد بازکننده درب صندوق (برقی-مکانیکی) |
| ✓     | تنظیم محل قرارگیری فرمان (برقی-مکانیکی)  |
| ✓     | کلیدهای تنظیم حالات رانندگی ( درایو مد)  |
| ✓     | سیستم سانروف                             |
| ندارد |                                          |
| ✓     | گرم کن شیشه عقب                          |
| ✓     | کی لس (keyless)                          |
| ندارد |                                          |
| ✓     | وضعیت غربلک فرمان                        |
| ✓     | سیستم استارت/استاپ                       |

## رینگ و لاستیک 9

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| ✓ | میزان آج لاستیک جلو سمت راننده |
| ✓ | میزان آج لاستیک جلو سمت شاگرد  |
| ✓ | میزان آج لاستیک عقب سمت راننده |
| ✓ | میزان آج لاستیک عقب سمت شاگرد  |
| ✓ | وضعیت ظاهری رینگ جلو راننده    |
| ✓ | وضعیت ظاهری رینگ جلو شاگرد     |
| ✓ | وضعیت ظاهری رینگ عقب راننده    |
| ✓ | وضعیت ظاهری رینگ عقب شاگرد     |
| ✓ | لاستیک زاپاس                   |

## اسناد و مدارک 8

|        |                     |
|--------|---------------------|
| ✓      | مانده بیمه شخص ثالث |
| 6 ماه  |                     |
| ✓      | نوع سند             |
| 6 دانگ |                     |
| ✓      | برگه سبز            |
| ✓      | کارت ماشین          |
| ✓      | سند خودرو           |
| ازاد   |                     |
| ✓      | سند کمپانی          |
| ✓      | معاینه فنی          |





|                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| ✓                                                                | گارانتی |
|                                                                  | ندارد   |
| بدنه این خودرو کاملاً سالم و بدون هیچ گونه تعویض و رنگ شدگی است. |         |

