




گزارش کارشناسی خودرو

کد نمایشگاه: 11777

عنوان خودرو: ام وی ام 315 هاچبک ساده مدل 1393-2014

تاریخ گزارش: 16:56 1405/02/15

بدنه و شاسی 29 (9)	
✓	درب جلو راننده
✓	درب جلو شاگرد
⚠	درب عقب راننده
رنگ	
✓	درب عقب شاگرد
⚠	گلگیر جلو راننده
تعویض	
⚠	گلگیر جلو شاگرد
رنگ	
⚠	گلگیر عقب راننده
رنگ	
✓	گلگیر عقب شاگرد
⚠	کاپوت
رنگ	
⚠	سقف
آفتاب سوختگی	
✓	درب صندوق
✓	ستون جلو سمت شاگرد
✓	ستون وسط شاگرد
✓	ستون عقب سمت شاگرد
✓	ستون جلو سمت راننده
✓	ستون وسط راننده
✓	ستون عقب سمت راننده
✓	شاسی جلو
✓	شاسی عقب
✓	کف صندوق عقب
⚠	کلاف سمت شاگرد
آفتاب سوختگی	
⚠	کلاف سمت راننده





آفتاب سوختگی

سینی فن و جابجایی	⚠
ضربه	
سپر جلو	✓
سپر عقب	✓
رکاب سمت راننده	✓
رکاب سمت شاگرد	✓
سینی عقب	✓
توضیحات	✓

فنی و مکانیکی 24 (1)

تطبیق کارکرد با ظاهر خودرو	✓
جلو بندی	✓
پلوس	⚠
گردگیر پلوس پارگی	
دیسک چرخ	✓
کمک جلو سمت راننده	✓
کمک عقب سمت راننده	✓
کمک جلو سمت شاگرد	✓
کمک عقب سمت شاگرد	✓
وضعیت عملکرد موتور	✓
دسته موتور	✓
تست دیاگ سنسور اکسیژن	✓
تسمه دینام و هرز گرد ها	✓
تست دیاگ سنسور دور موتور	✓
تست دیاگ سنسور فشار هوا منیفولد	✓
تست دیاگ سیستم احتراق	✓
تعویض دنده ها	✓
وضعیت ظاهری گیربکس (پوسته گیربکس)	✓
یونیت ABS	✓
وضعیت لنت ها	✓
ترمز دستی (ترمز پارک)	✓
جعبه فرمان	✓
وضعیت باتری	✓
منبع آگزوز	✓
کانالیزور	✓

آپشن و تجهیزات 37 (5)

سنسور فاصله عقب	✓
دوربین دنده عقب	✓
شیشه جلو	✓
شیشه عقب	✓
آینه های بغل (برقی-مکانیکی)	✓
چراغ جلو	✓
چراغ خطر عقب	✓
مه شکن جلو	✓
مه شکن عقب	✓
برف پاک کن جلو	✓
آب پاش برف پاک کن	✓





△	دی لایت (Daylights)
△	سیستم روشنایی اتومات (اتولایت)
△	سنسور کنترل فشار باد لاستیک
✓	بوق
✓	جک و آچار چرخ
✓	در بازکن باک بنزین
✓	تست دیاگ ایربگ
✓	سیستم تهویه
△	سنسور باران
✓	تنظیمات صندلی راننده (برقی-مکانیکی)
✓	تنظیمات صندلی سرنشین جلو (برقی-مکانیکی)
✓	روکش صندلی ها
✓	مولتی مدیا و سیستم صوتی
✓	وضعیت داشبورد
✓	کمر بند ایمنی
✓	کلیدهای کنترل صوتی روی فرمان
✓	قفل مرکزی
✓	کروز کنترل
✓	عملکرد بازکننده درب صندوق (برقی-مکانیکی)
✓	تنظیم محل قرارگیری فرمان (برقی-مکانیکی)
✓	کلیدهای تنظیم حالات رانندگی (درايو مد)
✓	سیستم سانروف
✓	گرم کن شیشه عقب
△	کی لس (keyless)
✓	وضعیت غریبک فرمان
✓	سیستم استارت/استاپ

رینگ و لاستیک 9 (4)

△	میزان آج لاستیک جلو سمت راننده
	۵۰
△	میزان آج لاستیک جلو سمت شاگرد
	۵۰
△	میزان آج لاستیک عقب سمت راننده
	۶۰
△	میزان آج لاستیک عقب سمت شاگرد
	۶۰
✓	وضعیت ظاهری رینگ جلو راننده
✓	وضعیت ظاهری رینگ جلو شاگرد
✓	وضعیت ظاهری رینگ عقب راننده
✓	وضعیت ظاهری رینگ عقب شاگرد
✓	لاستیک زاپاس

اسناد و مدارک 8 (2)

△	مانده بیمه شخص ثالث
	۵
✓	نوع سند
✓	برگه سبز
✓	کارت ماشین
✓	سند خودرو





✓	سند کمپانی
✓	معاینه فنی
△	گارانتی

رنگ	درب عقب راننده
تعویض	گلگیر جلو راننده
رنگ	گلگیر جلو شاگرد
رنگ	گلگیر عقب راننده
رنگ	کاپوت
آفتاب سوختگی	سقف
آفتاب سوختگی	کلاف سمت شاگرد
آفتاب سوختگی	کلاف سمت راننده
ضربه	سینی فن و جابجایی
گردگیر پلوس پارگی	پلوس
۵۰	میزان آج لاستیک جلو سمت راننده
۵۰	میزان آج لاستیک جلو سمت شاگرد
۶۰	میزان آج لاستیک عقب سمت راننده
۶۰	میزان آج لاستیک عقب سمت شاگرد
۵	مانده بیمه شخص ثالث

