




گزارش کارشناسی خودرو

کد نمایشگاه: 11813

عنوان خودرو: پژو پارس سال مدل 1379-2000

تاریخ گزارش: 13:13 1405/02/23

بدنه و شاسی 29 (16)	
△	درب جلو راننده
	رنگ
△	درب جلو شاگرد
	رنگ
△	درب عقب راننده
	رنگ
△	درب عقب شاگرد
	رنگ
△	گلگیر جلو راننده
	رنگ
△	گلگیر جلو شاگرد
	رنگ
△	گلگیر عقب راننده
	رنگ
△	گلگیر عقب شاگرد
	رنگ
△	کاپوت
	رنگ
△	سقف
	رنگ
△	درب صندوق
	رنگ
✓	ستون جلو سمت شاگرد
✓	ستون وسط شاگرد
✓	ستون عقب سمت شاگرد
✓	ستون جلو سمت راننده
✓	ستون وسط راننده
✓	ستون عقب سمت راننده
△	شاسی جلو





، پالونی سمت شاگرد ضربه (شاسی سمت شاگرد به علت کثیفی قابل رویت نبود)	
△	شاسی عقب
دو طرف ضربه	
△	کف صندوق عقب
پوسیدگی و ضربه	
✓	کلاف سمت شاگرد
✓	کلاف سمت راننده
△	سینی فن و جابجایی
ضربه	
✓	سپر جلو
✓	سپر عقب
✓	رکاب سمت راننده
✓	رکاب سمت شاگرد
△	سینی عقب
ضربه	
✓	توضیحات

فنی و مکانیکی 24	
✓	تطبیق کارکرد با ظاهر خودرو
✓	جلو بندی
✓	پلوس
✓	دیسک چرخ
✓	کمک جلو سمت راننده
✓	کمک عقب سمت راننده
✓	کمک جلو سمت شاگرد
✓	کمک عقب سمت شاگرد
✓	وضعیت عملکرد موتور
قابل قبول ، جرم موتور	
✓	دسته موتور
✓	تست دیاگ سنسور اکسیژن
✓	تسمه دینام و هرز گرد ها
✓	تست دیاگ سنسور دور موتور
✓	تست دیاگ سنسور فشار هوا منیفولد
✓	تست دیاگ سیستم احتراق
✓	تعویض دنده ها
✓	وضعیت ظاهری گیربکس (پوسته گیربکس)
✓	یونیت ABS
✓	وضعیت لنت ها
✓	ترمز دستی (ترمز پارک)
✓	جعبه فرمان
✓	وضعیت باتری
✓	منبع آگزوز
✓	کاتالیزور

آپشن و تجهیزات 37	
✓	سنسور فاصله عقب
✓	دوربین دنده عقب
✓	شیشه جلو
✓	شیشه عقب





✓	آینه های بغل (برقی-مکانیکی)
✓	چراغ جلو
✓	چراغ خطر عقب
✓	مه شکن جلو
✓	مه شکن عقب
✓	برف پاک کن جلو
✓	آب پاش برف پاک کن
✓	دی لایت (Daylights)
	ندارد
✓	سیستم روشنایی اتومات (اتولایت)
	ندارد
✓	سنسور کنترل فشار باد لاستیک
	ندارد
✓	بوق
✓	جک و آچار چرخ
✓	در بازکن باک بنزین
✓	تست دیاگ ایربگ
✓	سیستم تهویه
✓	سنسور باران
	ندارد
✓	تنظیمات صندلی راننده (برقی-مکانیکی)
✓	تنظیمات صندلی سرنشین جلو (برقی-مکانیکی)
✓	روکش صندلی ها
✓	مولتی مدیا و سیستم صوتی
✓	وضعیت داشبورد
✓	کمر بند ایمنی
✓	کلیدهای کنترل صوتی روی فرمان
✓	قفل مرکزی
✓	کروز کنترل
	ندارد
✓	عملکرد بازکننده درب صندوق (برقی-مکانیکی)
✓	تنظیم محل قرارگیری فرمان (برقی-مکانیکی)
✓	کلیدهای تنظیم حالات رانندگی (درايو مد)
✓	سیستم سانروف
	ندارد
✓	گرم کن شیشه عقب
✓	کی لس (keyless)
	ندارد
✓	وضعیت غربلک فرمان
✓	سیستم استارت/استاپ

رینگ و لاستیک 9

✓	میزان آج لاستیک جلو سمت راننده
✓	میزان آج لاستیک جلو سمت شاگرد
✓	میزان آج لاستیک عقب سمت راننده
✓	میزان آج لاستیک عقب سمت شاگرد
✓	وضعیت ظاهری رینگ جلو راننده
✓	وضعیت ظاهری رینگ جلو شاگرد
✓	وضعیت ظاهری رینگ عقب راننده
✓	وضعیت ظاهری رینگ عقب شاگرد
✓	لاستیک زاپاس





اسناد و مدارک 8

✓	مانده بیمه شخص ثالث
✓	نوع سند
✓	برگه سبز
✓	کارت ماشین
✓	سند خودرو
✓	سند کمپانی
✓	معاینه فنی
✓	گارانتی

رنگ	درب جلو راننده
رنگ	درب جلو شاگرد
رنگ	درب عقب راننده
رنگ	درب عقب شاگرد
رنگ	گلگیر جلو راننده
رنگ	گلگیر جلو شاگرد
رنگ	گلگیر عقب راننده
رنگ	گلگیر عقب شاگرد
رنگ	کاپوت
رنگ	سقف
رنگ	درب صندوق
رنگ	شاسی جلو
رنگ	شاسی عقب
رنگ	کف صندوق عقب
رنگ	سینی فن و جابجایی
رنگ	سینی عقب
رنگ	پالونی سمت شاگرد ضربه (شاسی سمت شاگرد به علت کثیفی قابل رویت نبود)
رنگ	دو طرف ضربه
رنگ	پوسیدگی و ضربه
رنگ	ضربه
رنگ	ضربه

