




گزارش کارشناسی خودرو

کد نمایشگاه: 11916

عنوان خودرو: دنا معمولی تیپ ۲ مدل 1398-2019

تاریخ گزارش: 12:58 1405/03/03

بدنه و شاسی 29 (3)	
✓	درپ جلو راننده
✓	درپ جلو شاگرد
⚠	درپ عقب راننده
یک وجب رنگ جزئی	
✓	درپ عقب شاگرد
✓	گلگیر جلو راننده
⚠	گلگیر جلو شاگرد
رنگ شدگی جزئی نوک گلگیر	
✓	گلگیر عقب راننده
✓	گلگیر عقب شاگرد
⚠	کاپوت
رنگ شدگی	
✓	سقف
✓	درپ صندوق
✓	ستون جلو سمت شاگرد
✓	ستون وسط شاگرد
✓	ستون عقب سمت شاگرد
✓	ستون جلو سمت راننده
✓	ستون وسط راننده
✓	ستون عقب سمت راننده
✓	شاسی جلو
✓	شاسی عقب
✓	کف صندوق عقب
✓	کلاف سمت شاگرد
✓	کلاف سمت راننده
✓	سینی فن و جابجایی
✓	سپر جلو
✓	سپر عقب
✓	رکاب سمت راننده





✓	رکاب سمت شاگرد
✓	سینی عقب
✓	توضیحات

فنی و مکانیکی 24

✓	تطبیق کارکرد با ظاهر خودرو
✓	جلو بندی
✓	پلوس
✓	دیسک چرخ
✓	کمک جلو سمت راننده
✓	کمک عقب سمت راننده
✓	کمک جلو سمت شاگرد
✓	کمک عقب سمت شاگرد
✓	وضعیت عملکرد موتور
✓	دسته موتور
✓	تست دیاگ سنسور اکسیژن
✓	تسمه دینام و هرز گرد ها
✓	تست دیاگ سنسور دور موتور
✓	تست دیاگ سنسور فشار هوا منیفولد
✓	تست دیاگ سیستم احتراق
✓	تعویض دنده ها
✓	وضعیت ظاهری گیربکس (بوسته گیربکس)
✓	یونیت ABS
✓	وضعیت لنت ها
✓	ترمز دستی (ترمز پارک)
✓	جعبه فرمان
✓	وضعیت باتری
✓	منبع آگزوز
✓	کاتالیزور

آپشن و تجهیزات 37

✓	سنسور فاصله عقب
✓	دوربین دنده عقب
	ندارد
✓	شیشه جلو
✓	شیشه عقب
✓	آینه های بغل (برقی-مکانیکی)
✓	چراغ جلو
✓	چراغ خطر عقب
✓	مه شکن جلو
✓	مه شکن عقب
✓	یرف پاک کن جلو
✓	آب پاش برف پاک کن
✓	دی لایت (Daylights)
	ندارد
✓	سیستم روشنایی اتومات (اتولایت)
	ندارد
✓	سنسور کنترل فشار باد لاستیک
	ندارد





✓	بوق
✓	جک و آچار چرخ
✓	در بازکن باک بنزین
✓	تست دیاگ ایربگ
✓	سیستم تهویه
✓	سنسور باران
ندارد	
✓	تنظیمات صندلی راننده (برقی-مکانیکی)
✓	تنظیمات صندلی سرنشین جلو (برقی-مکانیکی)
✓	روکش صندلی ها
✓	مولتی مدیا و سیستم صوتی
✓	وضعیت داشبورد
✓	کمر بند ایمنی
✓	کلیدهای کنترل صوتی روی فرمان
✓	قفل مرکزی
✓	کروز کنترل
ندارد	
✓	عملکرد بازکننده درب صندوق (برقی-مکانیکی)
✓	تنظیم محل قرارگیری فرمان (برقی-مکانیکی)
✓	کلیدهای تنظیم حالات رانندگی (درایو مد)
✓	سیستم سانروف
ندارد	
✓	گرم کن شیشه عقب
✓	کی لس (keyless)
✓	وضعیت غریبک فرمان
✓	سیستم استارت/استاپ

رینگ و لاستیک 9

✓	میزان آج لاستیک جلو سمت راننده
✓	میزان آج لاستیک جلو سمت شاگرد
✓	میزان آج لاستیک عقب سمت راننده
✓	میزان آج لاستیک عقب سمت شاگرد
✓	وضعیت ظاهری رینگ جلو راننده
✓	وضعیت ظاهری رینگ جلو شاگرد
✓	وضعیت ظاهری رینگ عقب راننده
✓	وضعیت ظاهری رینگ عقب شاگرد
✓	لاستیک زاپاس

اسناد و مدارک 8

✓	مانده بیمه شخص ثالث
8 ماه	
✓	نوع سند
6 دانگ	
✓	برگه سبز
✓	کارت ماشین
✓	سند خودرو
ازاد	
✓	سند کمپانی
✓	معاینه فنی





✓	گارانتی
	ندارد
یک وجب رنگ جزیی	درب عقب راننده
رنگ شدگی جزیی نوک گلگیر	گلگیر جلو شاگرد
رنگ شدگی	کاپوت

