




گزارش کارشناسی خودرو

کد نمایشگاه: 12014

عنوان خودرو: پراید SE 111 مدل 1397-2018

تاریخ گزارش: 12:48 1405/03/16

بدنه و شاسی 29 (4)	
✓	درب جلو راننده
✓	درب جلو شاگرد
✓	درب عقب راننده
⚠	درب عقب شاگرد
رنگ میباشد	
✓	گلگیر جلو راننده
✓	گلگیر جلو شاگرد
✓	گلگیر عقب راننده
⚠	گلگیر عقب شاگرد
رنگ میباشد	
✓	کاپوت
✓	سقف
✓	درب صندوق
✓	ستون جلو سمت شاگرد
✓	ستون وسط شاگرد
⚠	ستون عقب سمت شاگرد
لای درب قسمتی رنگ	
✓	ستون جلو سمت راننده
✓	ستون وسط راننده
✓	ستون عقب سمت راننده
✓	شاسی جلو
✓	شاسی عقب
✓	کف صندوق عقب
✓	کلاف سمت شاگرد
✓	کلاف سمت راننده
⚠	سینی فن و جابجایی
خوردگی دارد	
✓	سپر جلو
✓	سپر عقب





✓	رکاب سمت راننده
✓	رکاب سمت شاگرد
✓	سینی عقب
✓	توضیحات
سینی های عقب و جلو و کف صندوق جای زاپاس خوردگی دارد	

فنی و مکانیکی 24

✓	تطبیق کارکرد با ظاهر خودرو
✓	جلو بندی
✓	پلوس
✓	دیسک چرخ
✓	کمک جلو سمت راننده
✓	کمک عقب سمت راننده
✓	کمک جلو سمت شاگرد
✓	کمک عقب سمت شاگرد
✓	وضعیت عملکرد موتور
دود سیاه دارد نیاز به تنظیم موتور	
✓	دسته موتور
✓	تست دیاگ سنسور اکسیژن
✓	تسمه دینام و هرز گرد ها
✓	تست دیاگ سنسور دور موتور
✓	تست دیاگ سنسور فشار هوا منیفولد
✓	تست دیاگ سیستم احتراق
✓	تعویض دنده ها
✓	وضعیت ظاهری گیربکس (پوسته گیربکس)
✓	یونیت ABS
✓	وضعیت لنت ها
✓	ترمز دستی (ترمز پارک)
✓	جعبه فرمان
✓	وضعیت باتری
✓	منبع آگروز
✓	کاتالیزور

آپشن و تجهیزات 37 (1)

✓	سنسور فاصله عقب
ندارد	
✓	دوربین دنده عقب
ندارد	
✓	شیشه جلو
✓	شیشه عقب
✓	آینه های بغل (برقی-مکانیکی)
✓	چراغ جلو
✓	چراغ خطر عقب
✓	مه شکن جلو
✓	مه شکن عقب
✓	برف پاک کن جلو
✓	آب پاش برف پاک کن
✓	دی لایت (Daylights)
✓	سیستم روشنایی اتومات (اتولایت)





ندارد	سنسور کنترل فشار باد لاستیک	✓
ندارد	بوق	✓
	جک و آچار چرخ	✓
	در بازکن باک بنزین	✓
	تست دیاگ ایربگ	✓
	سیستم تهویه	✓
	سنسور باران	✓
ندارد	تنظیمات صندلی راننده (برقی-مکانیکی)	✓
	تنظیمات صندلی سرنشین جلو (برقی-مکانیکی)	✓
	روکش صندلی ها	✓
	مولتی مدیا و سیستم صوتی	✓
	وضعیت داشبورد	✓
	کمر بند ایمنی	✓
	کلیدهای کنترل صوتی روی فرمان	✓
ندارد	قفل مرکزی	✓
	کروز کنترل	✓
ندارد	عملکرد بازکننده درب صندوق (برقی-مکانیکی)	✓
	تنظیم محل قرارگیری فرمان (برقی-مکانیکی)	✓
	کلیدهای تنظیم حالات رانندگی (درايو مد)	⚠
	سیستم سانروف	✓
ندارد	گرم کن شیشه عقب	✓
	کی لس (keyless)	✓
ندارد	وضعیت غریبک فرمان	✓
	سیستم استارت/استاپ	✓

رینگ و لاستیک 9		
✓	میزان آج لاستیک جلو سمت راننده	
✓	میزان آج لاستیک جلو سمت شاگرد	
✓	میزان آج لاستیک عقب سمت راننده	
✓	میزان آج لاستیک عقب سمت شاگرد	
✓	وضعیت ظاهری رینگ جلو راننده	
✓	وضعیت ظاهری رینگ جلو شاگرد	
✓	وضعیت ظاهری رینگ عقب راننده	
✓	وضعیت ظاهری رینگ عقب شاگرد	
✓	لاستیک زاپاس	

اسناد و مدارک 8		
✓	مانده بیمه شخص ثالث	
	6 ماه	
✓	نوع سند	
	ازاد	
✓	برگه سبز	





✓	کارت ماشین
✓	سند خودرو
✓	سند کمپانی
✓	معاینه فنی
✓	گارانتی
	ندارد

رنگ می باشد	درب عقب شاگرد
رنگ می باشد	گلگیر عقب شاگرد
لای درب قسمتی رنگ	ستون عقب سمت شاگرد
خوردگی دارد	سینی فن و جابجایی

