




گزارش کارشناسی خودرو

کد نمایشگاه: 12230

عنوان خودرو: پژو 207i دنده‌ای TU5 مدل 1402-2023

تاریخ گزارش: 11:14 1405/04/18

بدنه و شاسی 29 (7)	
✓	درپ جلو راننده
△	درپ جلو شاگرد
	تعویض و رنگ
✓	درپ عقب راننده
△	درپ عقب شاگرد
	رنگ شدگی
△	گلگیر جلو راننده
	رنگ شدگی
△	گلگیر جلو شاگرد
	تعویض و رنگ
✓	گلگیر عقب راننده
△	گلگیر عقب شاگرد
	رنگ شدگی
✓	کاپوت
✓	سقف
✓	درپ صندوق
△	ستون جلو سمت شاگرد
	رنگ شدگی
✓	ستون وسط شاگرد
✓	ستون عقب سمت شاگرد
✓	ستون جلو سمت راننده
✓	ستون وسط راننده
✓	ستون عقب سمت راننده
△	شاسی جلو
	خوردگی دارد
✓	شاسی عقب
✓	کف صندوق عقب
✓	کلاف سمت شاگرد
✓	کلاف سمت راننده





رنگ شدگی

سینی فن و جاپراگی

✓

خوردگی

سپر جلو

✓

سپر عقب

✓

رکاب سمت راننده

✓

رکاب سمت شاگرد

✓

سینی عقب

✓

توضیحات

✓

اطراف خودرو لیسه دارد

فنی و مکانیکی 24

تطبیق کارکرد با ظاهر خودرو

✓

جلو بندی

✓

پلوس

✓

دیسک چرخ

✓

کمک جلو سمت راننده

✓

کمک عقب سمت راننده

✓

کمک جلو سمت شاگرد

✓

کمک عقب سمت شاگرد

✓

وضعیت عملکرد موتور

✓

بلبرینگ کلاچ خراب

دسته موتور

✓

تست دیاگ سنسور اکسیژن

✓

تسمه دینام و هرز گرد ها

✓

تست دیاگ سنسور دور موتور

✓

تست دیاگ سنسور فشار هوا منیفولد

✓

تست دیاگ سیستم احتراق

✓

تعویض دنده ها

✓

وضعیت ظاهری گیربکس (پوسته گیربکس)

✓

یونیت ABS

✓

وضعیت لنت ها

✓

ترمز دستی (ترمز پارک)

✓

جعبه فرمان

✓

وضعیت باتری

✓

منبع آگروز

✓

کاتالیزور

✓

آپشن و تجهیزات 37

سنسور فاصله عقب

✓

دوربین دنده عقب

✓

شیشه جلو

✓

شیشه عقب

✓

آینه های بغل (برقی-مکانیکی)

✓

چراغ جلو

✓

چراغ خطر عقب

✓

مه شکن جلو

✓

مه شکن عقب

✓

برف پاک کن جلو

✓





✓	آب پاش برف پاک کن
✓	دی لایت (Daylights)
✓	سیستم روشنایی اتومات (اتولایت)
	ندارد
✓	سنسور کنترل فشار باد لاستیک
	ندارد
✓	بوق
✓	جک و آچار چرخ
✓	در بازکن باک بنزین
✓	تست دیاگ ایربگ
✓	سیستم تهویه
✓	سنسور باران
	ندارد
✓	تنظیمات صندلی راننده (برقی-مکانیکی)
✓	تنظیمات صندلی سرنشین جلو (برقی-مکانیکی)
✓	روکش صندلی ها
✓	مولتی مدیا و سیستم صوتی
✓	وضعیت داشبورد
✓	کمر بند ایمنی
✓	کلیدهای کنترل صوتی روی فرمان
✓	قفل مرکزی
✓	کروز کنترل
	ندارد
✓	عملکرد بازکننده درب صندوق (برقی-مکانیکی)
✓	تنظیم محل قرارگیری فرمان (برقی-مکانیکی)
✓	کلیدهای تنظیم حالات رانندگی (درایو مد)
✓	سیستم سانروف
	ندارد
✓	گرم کن شیشه عقب
✓	کی لس (keyless)
	ندارد
✓	وضعیت غربلیک فرمان
✓	سیستم استارت/استاپ

رینگ و لاستیک 9

✓	میزان آج لاستیک جلو سمت راننده
✓	میزان آج لاستیک جلو سمت شاگرد
✓	میزان آج لاستیک عقب سمت راننده
✓	میزان آج لاستیک عقب سمت شاگرد
✓	وضعیت طاهری رینگ جلو راننده
✓	وضعیت طاهری رینگ جلو شاگرد
✓	وضعیت طاهری رینگ عقب راننده
✓	وضعیت طاهری رینگ عقب شاگرد
✓	لاستیک زاپاس

اسناد و مدارک 8

✓	مانده بیمه شخص ثالث
✓	نوع سند
✓	برگه سبز





✓	کارت ماشین
✓	سند خودرو
✓	سند کمپانی
✓	معاینه فنی
✓	گارانتی

تعویض و رنگ	درب جلو شاگرد
رنگ شدگی	درب عقب شاگرد
رنگ شدگی	گلگیر جلو راننده
تعویض و رنگ	گلگیر جلو شاگرد
رنگ شدگی	گلگیر عقب شاگرد
رنگ شدگی	ستون جلو سمت شاگرد
خوردگی دارد	شاسی جلو

