




گزارش کارشناسی خودرو

کد نمایشگاه: 12256

عنوان خودرو: تیا صندوق دار EX مدل 1400-2021

تاریخ گزارش: 1405/04/23 10:51

بدنه و شاسی 29 (2)	
✓	درب جلو راننده
✓	درب جلو شاگرد
✓	درب عقب راننده
✓	درب عقب شاگرد
⚠	گلگیر جلو راننده
نصف گلگیر رنگ شدگی دارد	
✓	گلگیر جلو شاگرد
✓	گلگیر عقب راننده
✓	گلگیر عقب شاگرد
✓	کاپوت
✓	سقف
✓	درب صندوق
✓	ستون جلو سمت شاگرد
✓	ستون وسط شاگرد
✓	ستون عقب سمت شاگرد
✓	ستون جلو سمت راننده
✓	ستون وسط راننده
✓	ستون عقب سمت راننده
✓	شاسی جلو
✓	شاسی عقب
✓	کف صندوق عقب
✓	کلاف سمت شاگرد
✓	کلاف سمت راننده
✓	سینی فن و جاپراغی
✓	سپر جلو
✓	سپر عقب
✓	رکاب سمت راننده
✓	رکاب سمت شاگرد
⚠	سینی عقب





سینی پشت چراغی خوردگی جزئی دارد

توضیحات

✓

فنی و مکانیکی 24

تطبیق کارکرد با ظاهر خودرو

جلو بندی

پلوس

دیسک چرخ

کمک جلو سمت راننده

کمک عقب سمت راننده

کمک جلو سمت شاگرد

کمک عقب سمت شاگرد

وضعیت عملکرد موتور

دسته موتور

تست دیاگ سنسور اکسیژن

تسمه دینام و هرز گرد ها

تست دیاگ سنسور دور موتور

تست دیاگ سنسور فشار هوا منیفولد

تست دیاگ سیستم احتراق

تعویض دنده ها

وضعیت ظاهری گیربکس (بوسته گیربکس)

یونیت ABS

وضعیت لنت ها

ترمز دستی (ترمز پارک)

جعبه فرمان

وضعیت باتری

منبع آگزوز

کاتالیزور

آپشن و تجهیزات 37

سنسور فاصله عقب

دوربین دنده عقب

ندارد

شیشه جلو

شیشه عقب

آینه های بغل (برقی-مکانیکی)

چراغ جلو

چراغ خطر عقب

مه شکن جلو

مه شکن عقب

برف پاک کن جلو

آب پاش برف پاک کن

دی لایت (Daylights)

ندارد

سیستم روشنایی اتومات (اتولایت)

ندارد

سنسور کنترل فشار باد لاستیک

ندارد

بوق





✓	جک و آچار چرخ
✓	در بازکن باک بنزین
✓	تست دیاگ ایربگ
✓	سیستم تهویه
✓	سنسور باران
ندارد	
✓	تنظیمات صندلی راننده (برقی-مکانیکی)
✓	تنظیمات صندلی سرنشین جلو (برقی-مکانیکی)
✓	روکش صندلی ها
✓	مولتی مدیا و سیستم صوتی
✓	وضعیت داشبورد
✓	کمربند ایمنی
✓	کلیدهای کنترل صوتی روی فرمان
✓	قفل مرکزی
✓	کروز کنترل
ندارد	
✓	عملکرد بازکننده درب صندوق (برقی-مکانیکی)
✓	تنظیم محل قرارگیری فرمان (برقی-مکانیکی)
✓	کلیدهای تنظیم حالات رانندگی (درایو مد)
✓	سیستم سانروف
ندارد	
✓	گرم کن شیشه عقب
✓	کی لس (keyless)
ندارد	
✓	وضعیت غربلک فرمان
✓	سیستم استارت/استاپ

رینگ و لاستیک 9

✓	میزان آج لاستیک جلو سمت راننده
✓	میزان آج لاستیک جلو سمت شاگرد
✓	میزان آج لاستیک عقب سمت راننده
✓	میزان آج لاستیک عقب سمت شاگرد
✓	وضعیت ظاهری رینگ جلو راننده
✓	وضعیت ظاهری رینگ جلو شاگرد
✓	وضعیت ظاهری رینگ عقب راننده
✓	وضعیت ظاهری رینگ عقب شاگرد
✓	لاستیک زاپاس

اسناد و مدارک 8

✓	مانده بیمه شخص ثالث
11 ماه	
✓	نوع سند
6 دانگ	
✓	برگه سبز
✓	کارت ماشین
✓	سند خودرو
ازاد	
✓	سند کمپانی
✓	معاینه فنی





✓	گارانتی ندارد
نصف گلگیر رنگ شدگی دارد سینی پشت چراغی خوردگی جزیی دارد	گلگیر جلو راننده سینی عقب

