


گزارش کارشناسی خودرو

کد نمایشگاه: 12913

عنوان خودرو: کوییک دنده‌ای S مدل 2023-1402

تاریخ گزارش: 1405/07/18 09:54

بدنه و شاسی 29 (1)	
درب جلو راننده	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
درب جلو شاگرد	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
درب عقب راننده	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
درب عقب شاگرد	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
گلگیر جلو راننده	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
گلگیر جلو شاگرد	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
گلگیر عقب راننده	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
گلگیر عقب شاگرد	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
کاپوت	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
سقف	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
درب صندوق	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
ستون جلو سمت شاگرد	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
ستون وسط شاگرد	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
ستون عقب سمت شاگرد	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
ستون جلو سمت راننده	✓

آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
ستون وسط راننده	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
ستون عقب سمت راننده	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
شاسی جلو	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
شاسی عقب	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
کف صندوق عقب	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
کلاف سمت شاگرد	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
کلاف سمت راننده	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
سینی فن و جاچراغی	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
سپر جلو	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
سپر عقب	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
رکاب سمت راننده	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
رکاب سمت شاگرد	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
سینی عقب	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
توضیحات	⚠
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی — این ردیف صرفاً نمایش آزمایشی هشدار سامانه است، نه ایراد واقعی خودرو. کل گزارش آموزشی و فرضی است؛ هیچ خودرو، قطعه یا مدرکی کارشناسی یا تأیید نشده و هیچ وجهی دریافت نشده است. مبلغ ۱ تومان فقط مقدار نمادین برای تست نرم‌افزار است. تاریخ صرفاً تاریخ ثبت تست است. این خودرو غیرقابل فروش است.	

فنی و مکانیکی 24	
تطبیق کارکرد با ظاهر خودرو	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
جلو بندی	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
پلوس	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
دیسک چرخ	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
کمک جلو سمت راننده	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
کمک عقب سمت راننده	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
کمک جلو سمت شاگرد	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
کمک عقب سمت شاگرد	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
وضعیت عملکرد موتور	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	

دسته موتور	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
تست دیاگ سنسور اکسیژن	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
تسمه دینام و هرز گردها	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
تست دیاگ سنسور دور موتور	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
تست دیاگ سنسور فشار هوا منیفولد	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
تست دیاگ سیستم احتراق	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
تعویض دنده ها	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
وضعیت ظاهری گیربکس (پوسته گیربکس)	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
یونیت ABS	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
وضعیت لنت ها	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
ترمز دستی (ترمز پارک)	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
جعبه فرمان	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
وضعیت باتری	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
منبع اگزوز	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
کاتالیزور	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	

آپشن و تجهیزات 37	
سنسور فاصله عقب	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
دوربین دنده عقب	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
شیشه جلو	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
شیشه عقب	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
آینه های بغل (برقی-مکانیکی)	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
چراغ جلو	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
چراغ خطر عقب	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
مه شکن جلو	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
مه شکن عقب	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
برف پاک کن جلو	✓

آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
آب پاش برف پاک کن	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
دی لایت (Daylights)	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
سیستم روشنایی اتومات (اتولایت)	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
سنسور کنترل فشار باد لاستیک	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
بوق	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
جک و آچار چرخ	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
در بازکن باک بنزین	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
تست دیاگ ایربگ	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
سیستم تهویه	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
سنسور باران	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
تنظیمات صندلی راننده (برقی-مکانیکی)	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
تنظیمات صندلی سرنشین جلو(برقی-مکانیکی)	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
روکش صندلی ها	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
مولتی مدیا و سیستم صوتی	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
وضعیت داشبورد	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
کمربند ایمنی	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
کلیدهای کنترل صوتی روی فرمان	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
قفل مرکزی	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
کروز کنترل	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
عملکرد بازکننده درب صندوق (برقی-مکانیکی)	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
تنظیم محل قرارگیری فرمان (برقی-مکانیکی)	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
کلیدهای تنظیم حالات رانندگی (درایو مد)	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
سیستم سانروف	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
گرم کن شیشه عقب	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
کی لس (keyless)	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
وضعیت غربیلک فرمان	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	

سیستم استارت/استاپ	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	

رینگ و لاستیک 9

میزان آج لاستیک جلو سمت راننده	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
میزان آج لاستیک جلو سمت شاگرد	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
میزان آج لاستیک عقب سمت راننده	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
میزان آج لاستیک عقب سمت شاگرد	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
وضعیت ظاهری رینگ جلو راننده	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
وضعیت ظاهری رینگ جلو شاگرد	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
وضعیت ظاهری رینگ عقب راننده	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
وضعیت ظاهری رینگ عقب شاگرد	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
لاستیک زاپاس	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	

اسناد و مدارک 8

مانده بیمه شخص ثالث	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
نوع سند	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
برگه سبز	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
کارت ماشین	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
سند خودرو	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
سند کمپانی	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
معاینه فنی	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	
گارانتی	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	

بیمه : 8 ماه 1

1404 207	✓
آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی؛ این مورد ارزیابی نشده است. هیچ بازدید یا تأیید سلامت واقعی انجام نشده.	

توضیحات

آزمایشی و فاقد اعتبار کارشناسی — این ردیف صرفاً نمایش آزمایشی هشدار سامانه است، نه ایراد واقعی خودرو. کل

گزارش آموزشی و فرضی است؛ هیچ خودرو، قطعه یا مدرکی کارشناسی یا تأیید نشده و هیچ وجهی دریافت نشده است.
مبلغ ۱ تومان فقط مقدار نمادین برای تست نرم‌افزار است.
تاریخ صرفاً تاریخ ثبت تست است. این خودرو غیرقابل فروش است.